



Na, haben wir dein Interesse geweckt?
Du erhältst weiterführende
Informationen bei:

www.haerten.ch

**SVW Schweizerischer Verband
für die Wärmebehandlung
der Werkstoffe**

Sekretariat
Sulzer Allee 25
8404 Winterthur
Telefon 079 576 44 95
Fax 052 262 03 16
svw@haerten.ch
www.haerten.ch

Dieser Betrieb möchte dich gerne kennen lernen:

Suchst du einen interessanten Beruf?



**Produktionsmechaniker EFZ /
Produktionsmechanikerin EFZ**
Schwerpunkt Werkstücke wärmebehandeln



Was machst du in diesem Beruf?

Der Beruf des Produktionsmechanikers und der Produktionsmechanikerin ist neu in der Schweiz. In diesem Beruf beherrscht du Metallbearbeitungstechniken wie Bohren, Drehen, Fräsen und fertigest Hightech-Werkstücke. Bei der serienmässigen Herstellung von Werkstücken überwachst du den computergesteuerten Produktionsvorgang und prüfst mit modernen Messinstrumenten die gefertigten Teile.

Warum Schwerpunkt Werkstücke wärmebehandeln?

Bei Spezialisierung in diese Fachrichtung arbeitest du meist in Härterei-betrieben, in welchen du Stahl- oder Aluminiumteile aus Branchen wie Werkzeug-, Maschinenbau, Automobil-, Flugzeug-, Uhren-, Lebensmittel-industrie usw. wärmebehandelst. Erst durch eine Wärmebehandlung erhalten die Werkstücke ihre abgestimmten spezifischen Eigenschaften wie erforderliche Härte und Verschleissfestigkeit.

Welche Anforderungen bringst du mit?

Deine schulische Anforderung ist mittlere Oberstufe. Du arbeitest gerne mit Metall, hast geschickte Hände, bist konzentriert, exakt, an Technik und Maschinen interessiert und beschäftigst dich gerne mit Menschen im Team.

Wie sehen die 3 Jahre Lehrzeit aus?

Die Ausbildung zum Produktionsmechaniker oder zur Produktionsmechanikerin dauert 3 Jahre und vermittelt grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse in der Fertigungstechnik. Parallel dazu wird vom 1. bis 3. Lehrjahr die Schwerpunktausbildung Werkstücke wärmebehandeln vertieft und intensiviert.



